



Proces-verbal
de verificare tehnică
nr. 86C-289

I.T. I.S.C.I.R. CRAIOVA
Adresa: STR.CALEA UNIRI NR.40 CRAIOVA
Telefon: 0722605775
Email:craiova@iscir.ro

Sfer 44613/20 x 2023

DRUTA
SMC
20.10.2023
Carm

Încheiat astăzi **20.10.2023**, cu ocazia CONTROL INOPINAT efectuat(ă) în baza prevederilor Legii nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001, cu modificările și completările ulterioare și prescripțiilor tehnice aplicabile la instalații/echipamente, conform anexelor.

Deținătorul / solicitantul: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA., din localitatea Slatina, str. Crisan, nr. 5, judetul Olt, CUI: 4394927; Tel.: 0249431764, Fax: 0249431983 reprezentata prin dna Angela Nicolae – Manager..

Verificarea s-a efectuat la punctele de lucru:

- **SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA**, din localitatea Slatina, str. Crisan, nr. 5, judetul Olt,
- **SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA- SECTIA PNEUMOLOGIE**, din localitatea Scornicesti, Bdul Muncii, nr. 21, jud. Olt
- **SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA- AMBULATORIU DE SPECIALITATE**, din localitatea Draganesti olt, str. Capitan Draganescu, nr. 3, jud. Olt

Subsemnații, inspectori de specialitate: Cismaru Dan, am constatat următoarele:

1. Verificarea persoanei juridice a început la data 16.10.2023 și a fost efectuată ca urmare a Ordinului Prefectului judetului Olt nr. 319/13.10.2023, conform delegației de control nr. A123067;
2. Deținătorul/utilizatorul are asigurată supravegherea instalațiilor sub incidența ISCIR prin operator RSVTI propriu **DA** x NU , dl. Mustata Madalin Adrian contract nr. 3708/27.01.2023, nr. autorizație CR-1883 valabilă până la 05.03.2027; S-a solicitat prezența la instalație a operatorului RSVTI la ora 10:30, acesta era prezent la locație la data controlului;
3. Deținătorul/utilizatorul are înregistrate instalațiile/echipamentele la IT ISCIR Craiova: **DA** x NU , conform ad. 3390/19.10.2023;
4. Instalațiile/echipamentele aflate pe amplasamente comunicate de către deținător/utilizator cu adresa înregistrată la IT ISCIR Craiova cu nr. 3390/19.10.2023 sunt menționate în Anexa nr. 1 la prezentul proces verbal.
5. Dintre instalațiile/echipamentele menționate în Anexa nr. 1 au fost selectate instalațiile/echipamentele din Anexa nr. 2 la prezentul proces verbal, în vederea analizării documentelor specifice.
6. Constatările ca urmare a analizării documentelor prezentate pentru instalațiile/echipamentele din Anexa nr. 2 sunt consemnate în Anexele nr. 3.1 și 3.2 la prezentul proces verbal.
7. La verificări a/au participat: Minca Dorina, avand CNP: 2630108284365, seria OT nr.: 825835, domiciliat în Slatina, str. Arcului, nr. 12, bl. 12B, sc. B, et. 4, ap.10, jud. Olt, avand CI eliberat de SPCLEP Slatina, la data de 02.02.2018 si dl. Mustata Madalin Adrian- Operator RSVTI, posesor al CI avand CNP: 1730820284380, seria OT, nr. 917696, domiciliu în slatina, Bdul Alexandru Ioan Cuza, nr. 15, bl. V2, sc. A, et. 6, ap. 22, jud. Olt, eliberat de SPCLEP Slatina la data de 26.06.2020;
8. Alte constatări:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA detine in chirie doua instalatii de stocatoare si vaporizare oxigen medicinal una situata in Slatina, str. Crisan nr. 5 (Nr. Fabr./an fabr.= V20475/1998) iar cealalta in Scornicesti,

cod F 014, ed 2, rev 0

Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.


²⁾ Se precizează prescripția tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

³⁾ Funcția, numele și prenumele.

⁴⁾ Se precizează parametrii de funcționare ai instalației, funcție de felul (tipul) acesteia.

⁵⁾ Se precizează: ISCIR sau Inspekția teritorială ISCIR6).....

⁶⁾ Localitatea de reședință.

	<p align="center">Proces-verbal de verificare tehnică nr. 86C-289</p>	<p>I.T. I.S.C.I.R. CRAIOVA Adresa: STR.CALEA UNIRI NR.40 CRAIOVA Telefon: 0722605775 Email.craiova@iscir.ro</p>
---	--	--

Bdul Muncii, nr. 2 (Nr. Fabr.=T23177/2003) . Instalatiile sunt proprietatea SC LINDE Gaz Romania SRL, iar toate obligatiile privind precderile Legii 64/2008 cad sub sarcina proprietarului conform Acordului cadru nr. 18403/01.07.2021 si a caietului de sarcini nr. 1157/26.04.2021.

Nota: Sub rezerva reconsiderării informațiilor existente, în condițiile în care cercetări ulterioare vor identifica noi elemente revelatoare sau dovezi explicite, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR își rezervă dreptul de a reevalua anumite aspecte din prezentul proces-verbal de verificare tehnică.

Am dat urmatoarele dispozitii:

Instalațiile/echipamentele pot funcționa cu respectarea prevederilor prescripțiilor tehnice ISCIR în vigoare.

După această verificare s-a admis^o: Conform dispozitiilor.

Scadența următoarei verificări se fixează la data de: Conform legislației în vigoare;

Pentru această verificare se va plăti suma de N/A lei, conform „Listei de Tarife” CR 1-2018, art. N/A, Nota N/A, de către: **SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA.**, din localitatea Slatina, str. Crisan, nr. 5, judetul Olt, în cont RO73TREZ291501170X025676 (facturare a veniturilor pentru bugetul de stat), deschis la Trezoreria Municipiului Craiova

Am luat cunoștință

Reprezentanti

ISCIR

Deținător/
Utilizatorul

Responsabil cu
supravegherea și
verificarea tehnică
a instalațiilor

Delegatul agentului
economic montator,
reparator, întreținător etc.

N/A



Mustata Madalin Adrian



Minca Dorina

Sef Atelier Reparatii si Intretinere



Instalațiile/echipamentele aflate sub incidența ISCIR, transmise conform adresei 33901/19.10.2023

**TABEL CENTRALIZATOR IR si IMSP
SPITALUL DE URGENTA SLATINA**

Nrcrt	Denumirea instalatiei	Locul de functionare	Nr. si an fabricatie	Caracteristici	Carte ISCIR	Data scadenta	OBS.
0	1	2	3	4	5	6	9
1	Ascensor persoane	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina	43356857/2018	S=1600kg., 11 statii, 21 persoane	BASC105592	NOI.2023	
2	Ascensor persoane	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina	43356859/2018	S=800kg., 11 statii, 10 persoane	BASC105593	NOI.2023	
3	Ascensor persoane	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina	71225/1971	S=500kg., 6 statii	C187	NOI.2023	
4	Ascensor persoane	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina	71223/1971	S=500kg., 6 statii	C189	NOI.2023	
5	Ascensor persoane	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina	43356858/2018	S=630kg., 11 statii, 8 persoane	BASC105579	IUN.2024	
6	Ascensor persoane	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina	43356856/2018	S=1600kg., 11 statii, 21 persoane	BASC105374	IUN.2024	
7	Ascensor persoane	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina (Amplasament - orasul Scornicești)	IO8AM0400100/2008	S=1600kg., 4 statii	C1304	MAI.2024	
8	Ascensor persoane	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina	396GLMA/2005	S=500kg., 6 persoane	C1249	NOI.2023	
9	Ascensor persoane	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina	43356860/2018	S=1600kg., 11 statii, 21 persoane	BASC105700	DEC.2023	
10	Ascensor persoane	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina	71224/1971	S=500kg., 6 statii, 6 persoane	C188	DEC.2023	
11	Ascensor	Spitalul Judetean de Urgenta	43356855/2018	S=1600kg., 6 statii, 21	BASC105217	MAR.2024	

persoane	Slatina		persoane		persoane
12	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina	71071/1971	S=500kg., 6 statii, 6 persoane	C134	MAR.2024
13	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina	1139A13006/2013	P=1736 KW, PS=4 bar	BCZN100992	NOI.2023
14	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina	080329/2008	P=1100 KW, PS=4 bar	BCZN100015	OCT.2023
15	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina	A19U01309/2019	P=1100 KW, PS=6 bar	BCZN120265	OCT.2023
16	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina	210006/2021	P=1890 KW, PS=6 bar	BCZN122536	MAR.2025
17	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina	1139A13006/2013	P=1736 KW, PS=4 bar	BCZN100992	OPRIT - in conservare
18	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina (Amplasament - orasul Scornicesti)	220128/2022	P=837 KW, PS=6 bar	RCZN19	IUL.2026
19	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina (Amplasament - orasul Scornicesti)	001011/2003	P=523 KW, PS=4 bar	BCZN101865	OCT.2023
20	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina (Amplasament - orasul Scornicesti)		P=837 KW, PS=4,5 bar	BCZN101833	OPRIT - in conservare
21	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina				
22	Spitalul Judetean de Urgenta Slatina				

Reprezentanți ISCIR

Manager

operator RSVTI

86 C

Cismaru Dan



Ing. Mustata Madalin Adrian



Instalațiile/echipamentele selectate în vederea analizării documentelor specifice

Nr. Crt	Denumire	Nr. /an Fabricație	Nr. autorizăție ISCIR	Parametrii/	Scadența	Nr. de reparări /24 luni	Nr. de avarii/accidente /24 luni	Obs
1	ASCENSOR	43356855/2018	BASC 105217	S _{max} =1600 Kg Nr. statii=6	31/03/2023	0	0	
2	CAZAN APA CALDA	210006/2021	BCZN 102536	P= 1890 KW; P=6 bar	31/03/2025	0	0	

Reprezentanti ISCIR

86C



Manager

Angela Nicolae



operator RSVTI

Mustata Adrian



1. La data controlului ascensorul cu nr. fab./an fab.: 43356855/2018, nr. înreg. ISCIR BASC105217a fost găsit în funcțiune.
2. Revizia și întreținerea, reparatia ascensorului este asigurată de către **S.C. KONE ASCENSORUL SA.** din București, str. Preciziei 3Y, clădirea WEST BUSINESS CAMPUS, etaj. 1, sector 6, CUI: RO 24387592, J40/14592/2008, sub contractant SC VICTAS SERVICE SRL persoană juridică autorizată de către ISCIR și deține autorizația nr. **CR/CR4/P/35/0372/31.05.2022**, conform contractului nr. 362/02.09.2020.
3. Ascensorul funcționează conform raportului de inspectie al CNCIR nr. 1073-292/30.03.2023, având scadență următoarei verificări la data de 30.06.2023;
4. Deținătorul are numit operator RSVTI pe dl. Mustata Madalin Adrian, care deține autorizația nr. CR1883 ce expiră la data de 05.03.2027.
5. Ascensorul este deservit de către personal autorizat dna. Nicola Mihaela, având autorizația nr. 139813 din 2003, și talon nr. B 109205, vizat în conformitate cu prevederile PT R2-2010.
6. Registrul de supraveghere al ascensorului există DA X NU și este completat și vizat conform prevederilor Prescripției Tehnice PT R2-2010 aplicabilă DA X NU;
7. Sunt asigurate instrucțiunile tehnice specifice pentru utilizarea ascensoarelor și documentele cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi și dereglări ale instalației DA X NU .
8. Sunt afișate datele de identificare ale persoanei juridice care asigură întreținerea ascensoarelor, numărul de telefon conform anexei 2 din PT R2-2010 DA X NU , conform plansei foto anexate.

Reprezentanți ISCIR

86 C
Cismaru Dan



Manager

Angela Nicolae.



operator RSVTI

ing. Mustata Adrian



1. **Cazan apa calda** cu numărul de fabricație 21006/2021 și cartea instalației nr. BCZN102536 având parametrii ultimei verificări: P=1890 Kw, P=6 bar, Tmax=90°C
2. A fost verificată concordanța dintre datele de pe placa de timbru și cele înscrise în cartea conductei. Datele corespund: **DA x** NU .
3. Cazanul detine autorizarea funcționării: **DA x** NU și este în termen de scadență al verificării tehnice în utilizare **DA x** NU , conform raport CNCIR nr. 54-145/11.03.2021
4. Cazanul este echipat/protejat cu dispozitive de siguranță **DA x** NU și acestea sunt verificate periodic, conform legislației în vigoare **DA x** NU , nr. buletin verificare-reglare 3996/12.10.2023, 3997/12.10.2023 emis de catre SC Metroinstal SRL Craiova
5. Cazanul este deservit de catre personal autorizat dl Ticu Robert Andrei, avand autorizatia de fochist nr. C_35C_016188_27.04.2017 si talon vize anuale CR 102734/23.08.20222, vizat la zi.
6. Pentru utilizarea instalatiei/echipamentului și documentele cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi și dereglări ale instalației/echipamentului **DA x** NU
7. Alte constatări:
 - a. Au fost efectuate reparații în ultimele 24 de luni: DA **NU X**. Număr de reparații::.
 - b. Au existat avarii/accidente în ultimele 24 de luni: DA **NU X**.

Reprezentanți ISCIR

86 C

Cismaru Dan



Manager

Angela Nicolae.



operator RSVTI

ing. Mustata Adrian

